



# 北海道 新ひだか町 山手小学校 通学路対策箇所図



山手小学校

235

新規⑤

- ・見通しの悪いカーブがあり、通行する車のスピードも速く危険
- ・歩道の傾斜が急なため、凍結時の転倒などの危険も予想される

- 【対策済み】
- ・通学時の交通安全指導
  - ・巡回、交通違反の取締まり等
  - ・凍結時の砂の散布



③

- ・左側の歩道が途中で切れており、カーブもあって、横断の際に危険

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導

①

- ・横断箇所が明確でないうえに、見通しが良いため、通行する車のスピードが速い

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導
- ・注意看板設置、更新

④

- ・歩行者用信号機の位置がずれており、電柱の陰に隠れて見えない

【対策済み】

- ・歩行者用信号機の移設

②

- ・歩行者用信号機が未設置(2方向)

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導
- ・歩行者用信号機の移設

--- : 通学路(学校指定)  
※スクールバスエリアは除く

● : 要対策箇所