

北海道 新ひだか町 静内小学校 通学路対策箇所図その1



至
苦小牧



- ⑤
- 変則交差点で、カーブもあり、横断する際に危険

【対策済み】
・通学時の交通安全指導



- ②
- 道幅が狭く、交通量が多い

【対策済み】
・通学時の交通安全指導
・外側線表示による路肩の明確化



- ①
- 見通しが悪く、横断箇所が明確でない

【対策済み】
・通学時の交通安全指導
・路面標示によるゼブラゾーンの設置
・ゾーン30の整備



- ③
- 街路灯の鋼鉄製カバーの連結ビスが突起している

【対策済み】
・通学時の交通安全指導
・連結ビスの保護カバー設置



- ⑦
- 交差部に家の塀があり、通行車両を確認しづらい

【対策済み】
・通学時の交通安全指導
・ドット線の整備

【対策済み】
・カーブミラーの設置



- ④
- 歩行者用信号機が電柱の陰に隠れるなどして見えづらい

【対策済み】
・通学時の交通安全指導
・歩行者用信号機の位置や向き
の調整



- ⑥
- 学校側から国道側に向かって横断歩道を渡る
とき、歩行者用の信号を確認できない

【対策済み】
・通学時の交通安全指導



--- : 通学路(学校指定)
※スクールバスエリアは除く
● : 要対策箇所

