

新ひだか町内通学路の対策箇所一覧表

令和4年1月12日現在

【高静小学校】						
番号	路線名	箇所・字名・地番等	合同点検の実施有無	通学路の状況・危険の内容	対策案等	事業主体
①	町道こうせい通線	静内こうせい町1丁目	有 (H24.7)	交通量が多く、車道幅員も広い ため、横断する際に危険。また、 令和元年7月に児童が亡くなる 交通事故が発生	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・ドット線の整備【対策済み】 ・歩行者用信号機の設置【令和2年度対策済み】	学校 道路管理者（町） 公安委員会
②	町道こうせい5号線	静内こうせい町2丁目	有 (H24.7)	交差点部に住宅が近接しており、 通行車両を確認しづらい	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・ゾーン30の整備【対策済み】	学校 道路管理者（町） 公安委員会
③	町道第一原条山線	静内清水丘	有 (R2.10)	長い坂道とカーブ、段差により見 通しが悪い	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・道路沿いの樹木の枝払い【令和2年度対策済み】	学校 道路管理者（町）
④	町道こうせい3丁目1号線	静内こうせい町3丁目	有 (H30.9)	歩道が整備されていない	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・路面標示（外側線）を行い、車道と路肩の区分を明確化【対策済み】	学校 道路管理者（町）
⑤	町道中野2丁目1号線、第2原条山線	静内中野町2丁目	有 (H30.9)	河川に防護柵が整備されていない	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・交差点部に防護柵を設置【対策済み】	学校 道路管理者（町）
⑥	町道中下方通線	静内旭町1丁目	有 (H30.9)	片側歩道で道路幅が狭く、路側帯もない	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・路面標示（外側線）を行い、車道と路肩の区分を明確化【対策済み】	学校 道路管理者（町）
⑦	道道71号（平取静内線）	静内神森	有 (R1.9)	交差点の中に横断歩道のない箇所があり、横断する際に危険	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・横断歩道や信号機の設置	学校 道路管理者（道） 公安委員会
⑧	町道緑高砂通線	静内こうせい町2・3丁目、静内ときわ町3・4丁目	有 (R1.9)	静内ときわ町や静内高砂町から通学している児童の横断が多い場所だが、横断歩道がない（抜け道のため、交通量も多い）	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・横断歩道や信号機の設置	学校 道路管理者（町） 公安委員会
⑨	町道原条通線	静内中野町2丁目	有 (R1.9)	片側歩道のため、静内中野町の住宅地から出てきた児童は横断歩道のない道路を横断せざるを得ない	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・関係自治会及びふるさと見守り隊等の意見を聞き、横断歩道や信号機の設置に向けて検討	学校 道路管理者（町） 公安委員会

新ひだか町内通学路の対策箇所一覧表

令和4年1月12日現在

⑩	町道緑高砂通線	静内こうせい町2丁目ほか	有 (R1.9)	街路樹の幹に加え、その付近の下草の丈が高いため、視界が悪い	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・草刈の時期を調整し、特に交通量の多い路線から視界が悪くなる前に実施【対策済み】	学校 道路管理者（町）
---	---------	--------------	-------------	-------------------------------	---	----------------

新ひだか町内通学路の対策箇所一覧表

令和4年1月12日現在

【静内小学校】						
番号	路線名	箇所・字名・地番等	合同点検の実施有無	通学路の状況・危険の内容	対策案等	事業主体
①	町道緑中央線	静内緑町2丁目	有 (H27.7)	見通しが悪く、横断箇所が明確でない	<ul style="list-style-type: none"> ・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・路面標示によるゼブラゾーンの設置【対策済み】 ・ゾーン30の整備【対策済み】 	学校 道路管理者（町） 公安委員会
②	町道緑中央線	静内緑町5丁目	有 (H27.7)	道幅が狭く、交通量が多い	<ul style="list-style-type: none"> ・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・外側線表示による路肩の明確化【対策済み】 	学校 道路管理者（町）
③	国道235号	静内吉野町1丁目	有 (H28.10)	街路灯の鋼鉄製カバーの連結ビスが突起している	<ul style="list-style-type: none"> ・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・連結ビスの保護カバー設置【対策済み】 	学校 道路管理者（町）
④	国道235号、町道吉野通線、町道本町通線	国道235号、町道吉野通線、町道本町通線	有 (H28.10)	歩行者用信号機が電柱の陰に隠れるなどして見えづらい	<ul style="list-style-type: none"> ・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・歩行者用信号機的位置や向きの調整【対策済み】 	学校 公安委員会
⑤	町道吉野・旭線	静内緑町2丁目	有 (H29.10)	変則交差点で、カーブもあり、横断する際に危険	<ul style="list-style-type: none"> ・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・横断歩道の設置（併せて速度制御に係る路面標示の施工） 	学校 道路管理者（町） 公安委員会
⑥	町道吉野通線	静内吉野町2・3丁目	有 (R1.9)	学校側から国道側に向かって横断歩道を渡るとき、歩行者用の信号を確認できない	<ul style="list-style-type: none"> ・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・歩行者用信号機の設置 	学校 公安委員会
⑦ 新規	町道緑中央線	静内緑町2丁目	有 (R3.11)	交差部に家の塀があり、通行車両を確認しづらい	<ul style="list-style-type: none"> ・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・ドット線の整備【実施済み】 ・カーブミラーの設置【令和3年度実施予定】 	学校 道路管理者（町） 交通安全推進協議会

新ひだか町内通学路の対策箇所一覧表

令和4年1月12日現在

【山手小学校】						
番号	路線名	箇所・字名・地番等	合同点検の実施有無	通学路の状況・危険の内容	対策案等	事業主体
①	町道柏台4条通線	静内柏台	有 (H27.7)	横断箇所が明確でないうえに、見通しが良いため、通行する車のスピードが速い	<ul style="list-style-type: none"> ・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・注意看板設置、更新【対策済み】 	学校 交通安全推進協議会
②	国道235号、町道山手通線、町道木場通線	静内末広町1丁目、木場町2丁目	有 (H28.10)	歩行者用信号機が未設置（2方向）	<ul style="list-style-type: none"> ・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・歩行者用信号機の設置【対策済み】 	学校 公安委員会
③	町道山手北8条通線	静内末広町2丁目、山手町5丁目	有 (H29.10)	左側の歩道が途中で切れており、カーブもあって、横断の際に危険	<ul style="list-style-type: none"> ・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・歩道の整備 	学校
④	町道柏通線	静内山手町3丁目、高砂町1丁目	有 (H29.10)	歩行者用信号機の位置がずれており、電柱の陰に隠れて見えない	<ul style="list-style-type: none"> ・歩行者用信号機の移設【対策済み】 	公安委員会
⑤	町道山手北8条通線	静内末広町3丁目	有 (R2.10)	見通しの悪いカーブ（③）があり、通行する車のスピードも速く危険。また、グラウンド側歩道の傾斜が急なため、凍結時の転倒などの危険が予想される	<ul style="list-style-type: none"> ・通学時の交通安全指導【令和2年度実施済み】 ・巡回、交通違反の取り締まり等【令和2年度対策済み】 ・凍結時の砂の散布【従来から対策済み】 ・歩道の整備 	学校 道路管理者（町） 公安委員会

新ひだか町内通学路の対策箇所一覧表

令和4年1月12日現在

【桜丘小学校】

番号	路線名	箇所・字名・地番等	合同点検の 実施有無	通学路の状況・危険の内容	対 策 案 等	事業主体
①	道道71号（平取静内線）	静内田原	有 (H27.7)	歩道の損傷が激しく、雑草が繁茂して危険	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・歩道維持管理（歩道舗装の更新、除草等）【令和元年度対策済み】	学校 道路管理者（道）

新ひだか町内通学路の対策箇所一覧表

令和4年1月12日現在

【東静内小学校】

番号	路線名	箇所・字名・地番等	合同点検の実施有無	通学路の状況・危険の内容	対策案等	事業主体
①	国道235号	静内春立 (元静内橋～おこつ内 バス停間)	有 (H24.7)	歩道がなく、車道が狭いうえに交通 量も多い	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・歩道整備【対策済み】	道路管理者（国）
②	国道235号	東静内 (東静内駅から静内市 街地方面)	有 (H28.10)	海側に歩道がなく、車道が狭いうえ に交通量も多い	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・歩道整備【対策済み】	学校 道路管理者（国）
③	国道235号	東静内 (学校から国道へ出た ところ)	有 (R1.9)	押しボタン式信号はあるが、カーブ で見通しが悪いうえに歩道が狭い	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・通行幅が確保できるよう歩道の維持管理（歩道補修、除草）	学校 道路管理者（国）
④	国道235号	東静内 (学校～東静内郵便局 間)	有 (R1.9)	コンビニ、鮮魚店への車の出入りや 路肩への駐車が多い	・通学時の交通安全指導【実施済み】 ・各店舗等への協力要請【対策済み】	学校 公安委員会
⑤	国道235号	東静内 (道南バス停：舟入澗 入口)	有 (R1.9)	横断歩道に信号が無いうえに交通量 も多い	・通学時の交通安全指導【実施済み】（通学路の変更も検討） ・自治会への見守り協力依頼【対策済み】	学校 公安委員会

新ひだか町内通学路の対策箇所一覧表

令和4年1月12日現在

【三石小学校】						
番号	路線名	箇所・字名・地番等	合同点検の実施有無	通学路の状況・危険の内容	対策案等	事業主体
①	町道三石小学校線	三石本町 (三石小学校校門前)	有 (H24.7)	横断箇所が明確でない	・通学時の交通安全指導【対策済み】	学校
②	町道三石小学校線	三石本町 (学校下の坂道と国道の交差点)	有 (H24.7)	交通量が多い交差点であるが、横断箇所が明確でない	・通学時の交通安全指導【対策済み】	学校
③	町道三石小学校線	三石本町 (三石小学校グラウンド横)	有 (H24.7)	登下校時に多くの児童が横断するが、表示等はなく、スクールバスや送迎車両の往来も多い	・通学時の交通安全指導【対策済み】 ・横断帯の設置、歩道縁石の改修【対策済み】 ・注意看板設置【対策済み】	学校 道路管理者(町) 交通安全協会
④	国道235号	三石東蓬萊 (スポーツセンター前)	有 (R2.10)	スクールバス利用の児童生徒が国道を横断するが、信号機も横断歩道も無い	・通学時の交通安全指導【令和2年度対策済み】	学校
⑤ 新規	町道緑ヶ丘旭町線	三石本町 (三石緑ヶ丘運動公園裏)	有 (R3.11)	坂道とカーブにより見通しが悪い	・歩道内で視界を妨げている樹木の伐採【令和3年度実施予定】	道路管理者(町)