

北海道 新ひだか町 静内小学校 通学路対策箇所図



学区



⑤
 ・変則交差点で、カーブもあり、横断する際に危険

【対策済み】
 ・通学時の交通安全指導



②
 ・道幅が狭く、交通量が多い

【対策済み】
 ・通学時の交通安全指導
 ・外側線表示による路肩の明確化



①
 ・見通しが悪く、横断箇所が明確でない

【対策済み】
 ・通学時の交通安全指導
 ・路面標示によるゼブラゾーンの設置
 ・ゾーン30の整備



③
 ・街路灯の鋼鉄製カバーの連結ビスが突起している

【対策済み】
 ・通学時の交通安全指導
 ・連結ビスの保護カバー設置



⑦【新規】
 ・交差部に家の塀があり、通行車両を確認しづらい

【対策済み】
 ・通学時の交通安全指導
 ・ドット線の整備

【令和3年度実施予定】
 ・カーブミラーの設置



④
 ・歩行者用信号機が電柱の陰に隠れるなどして見えづらい

【対策済み】
 ・通学時の交通安全指導
 ・歩行者用信号機の位置や向き
 の調整



⑥
 ・学校側から国道側に向かって横断歩道を渡る
 とき、歩行者用の信号を確認できない

【対策済み】
 ・通学時の交通安全指導



--- : 通学路(学校指定)
 ※スクールバスエリアは除く

● : 要対策箇所

