

北海道 新ひだか町 東静内小学校 通学路対策箇所図




--- : 通学路(学校指定)
 ※スクールバスエリアは除く
● : 要対策箇所

②

- ・海側に歩道がなく、車道が狭いうえに通行車両も多い

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導
- ・歩道整備




③

- ・押しボタン式信号はあるが、カーブで見通しが悪いので歩道が狭い

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導




東静内小学校

⑤

- ・横断歩道に信号が無いので交通量も多い

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導
- ・自治会への見守り協力依頼




④

- ・コンビニ、鮮魚店への車の出入りや路肩への駐車が多い

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導
- ・各店舗等への協力要請



①

- ・歩道がなく、車道が狭いうえに交通量も多い

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導
- ・歩道整備

