

北海道 ^{しん}新ひだか町 ^{みつし}三石小学校 通学路対策箇所図



③
 ・登下校時に多くの児童が横断するが、表示等はなく、スクールバスや送迎車両の往来も多い

【対策済み】
 ・通学時の交通安全指導
 ・横断帯の設置、歩道縁石の改修
 ・注意看板設置



④
 ・スクールバス利用の児童生徒が国道を横断するが、信号機も横断歩道も無い

【対策済み】
 ・通学時の交通安全指導



①
 ・横断箇所が明確でない

【対策済み】
 ・通学時の交通安全指導



⑤【新規】
 ・歩道の道幅が狭く、見通しも悪い
 また車道と歩道の段差が無い

【令和3年度実施予定】
 ・歩道内を妨げている樹木の伐採



②
 ・交通量が多い交差点であるが、横断箇所が明確でない

【対策済み】
 ・通学時の交通安全指導



--- : 通学路(学校指定)
 ※スクールバスエリアは除く
 ● : 要対策箇所

至
 苦
 小
 牧



至
 浦
 河
 町

