

北海道 新ひだか町 高静小学校 通学路対策箇所図その1



③

- ・長い坂道とカーブ、段差により見通しが悪い

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導
- ・道路沿いの樹木の枝払い



②

- ・交差部に住宅が近接しており、通行車両を確認しづらい

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導
- ・ゾーン30の整備




①

- ・交通量が多く、車道幅員も広いので、横断する際に危険
- ・令和元年7月に児童が亡くなる交通事故が発生

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導
- ・ドット線の整備
- ・歩行者用信号機の設置



— — : 通学路(学校指定)
※スクールバスエリアは除く

● : 要対策箇所

至 苦小牧

至 浦河町

