

北海道 新ひだか町 高静小学校 通学路対策箇所図その4



⑪
 ・横断歩道がない
 【対策済み】
 ・通学時の交通安全指導



⑫
 ・交差点の見通しが悪い
 【対策済み】
 ・通学時の交通安全指導



⑬
 ・転落防止柵と川にかかっている橋の防護柵の間に隙間があり、河川敷地に侵入できる
 【対策済み】
 ・通学時の交通安全指導
 ・防護柵等の修繕



--- : 通学路(学校指定)
 ※スクールバスエリアは除く
 ● : 要対策箇所



至 苦小牧

至 平取町

至 浦河町