


# 北海道 新ひだか町 静内小学校 通学路対策箇所図その2



至  
苦小牧

235

⑩

- ・左側の歩道が途中で切れており、カーブもあって、横断の際に危険

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導



⑧

- ・横断箇所が明確でないうえに、見通しが良いため、通行する車のスピードが速い

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導
- ・注意看板設置、更新



⑫

- ・見通しの悪いカーブがあり、通行する車のスピードも速く危険
- ・歩道の傾斜が急なため、凍結時の転倒などの危険も予想される

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導
- ・巡回、交通違反の取締まり等
- ・凍結時の砂の散布



⑪

- ・歩行者用信号機の位置がずれており、電柱の陰に隠れて見えない

【対策済み】

- ・歩行者用信号機の移設



⑨

- ・歩行者用信号機が未設置(2方向)

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導
- ・歩行者用信号機の移設



山手小学校

新ひだか町

至  
浦河町



0 200

- - : 通学路(学校指定)  
※スクールバスエリアは除く
- : 要対策箇所