

北海道 新ひだか町 静内小学校 通学路対策箇所図その3



--- : 通学路(学校指定)  
 ※スクールバスエリアは除く  
 ○ : 要対策箇所

⑭  
 ・海側に歩道がなく、車道が狭いうえに通行車両も多い  
 【対策済み】  
 ・通学時の交通安全指導  
 ・歩道整備



⑮  
 ・押しボタン式信号はあるが、カーブで見通しが悪い上に歩道が狭い  
 【対策済み】  
 ・通学時の交通安全指導



⑰  
 ・横断歩道に信号が無い上に交通量も多い  
 【対策済み】  
 ・通学時の交通安全指導  
 ・自治会への見守り協力依頼



⑯  
 ・コンビニ、鮮魚店への車の出入りや路肩への駐車が多い  
 【対策済み】  
 ・通学時の交通安全指導  
 ・各店舗等への協力要請



⑬  
 ・歩道がなく、車道が狭いうえに交通量も多い  
 【対策済み】  
 ・通学時の交通安全指導  
 ・歩道整備

