

# 北海道 新ひだか町 三石小学校 通学路対策箇所図その1



③  
 ・登下校時に多くの児童が横断するが、表示等はなく、スクールバスや送迎車両の往来も多い

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導
- ・横断帯の設置、歩道縁石の改修
- ・注意看板設置



④  
 ・スクールバス利用の児童生徒が国道を横断するが、信号機も横断歩道も無い

【対策済み】

- ・通学時の交通安全指導



①  
 ・横断箇所が明確でない

- 【対策済み】
- ・通学時の交通安全指導



⑤  
 ・歩道の道幅が狭く、見通しも悪い

- 【対策済み】
- ・歩道内を妨げている樹木の伐採



②  
 ・交通量が多い交差点であるが、横断箇所が明確でない

- 【対策済み】
- ・通学時の交通安全指導



--- : 通学路(学校指定)  
 ※スクールバスエリアは除く

● : 要対策箇所

至 苫小牧

至 浦河町

